

Tenngjutning

2887, 2895, 2896, 2897,
2898, 2899, 2900



1. Använd en bomullstuss och pudra formens insida med talk.

2. Slå sedan formhalvorna mot varandra för att få bort överflödig talk.

3. Sätt ihop formen med en masonitbit på vardera sida, den grova sidan mot formen. Sätt en klämma på mitten. Till stora eller långa former använder du flera klämmor som placeras från olika ändar.

4. Placera skorpan på kokplattan och smält metallen. Kontrollera temperaturen med hjälp av en använd tändsticka som doppas i metallen några sekunder. Om en tunn rökstrimma avges har metallen rätt gjuttemperatur. Kraftig rökstrimma betyder för het metall som kan orsaka dåliga gjutningar och skada formen.

5. Häll snabbt i metallen ända upp till toppen. Slå försiktig på formen så att den fylls överallt. Låt stelna cirka 1 minut.

6. Tag ut figuren. Akta fingrarna! Böj formen om så är nödvändigt. Kontrollera hur figuren ska se ut och klipp sedan av gjutkanalerna med en avbitartång. Räta ut böjda delar och fila eller skär bort överflödig metall. Överflödig metall smältes igen och användes vid nästa gjutning.

7. Fäst en eller flera figurer på en masonitplatta med fästkuddar eller hobbylim så att figurerna står stadigt under målningen. Måla figurerna med t ex. hobbyfärg. Använd våra tunnaste syntetpenslar för bästa resultat. Försök att bara använda penselspetsen. Börja med större ytor som ska målas med ljus färg t ex. vita byxor, hästar, ansikten och dylikt. Fortsätt med mörkare nyanser och avsluta med detaljer som knappar och mustacher. Låt varje lager torka innan du målar nästa.



Tinnstöping/tinstöbing

1. Bruk/brug ei/en bomullsfilje/bumuldsklud og pudre innsiden/indsiden av/af formen med talkum.

2. Slå deretter/derefter formhalvdelen mot/mod hverandre for å/at få bort overflødig talkum.

3. Sett/sæt formen sammen men en huntonitbit på hver side, den grove siden mot formen. Sett/sæt ei/en klemme på midten. Til store eller lange former bruker;bruger du flere klemmer som settes/sættes fra forskjellige/forskellige kanter.

4. Sett/sæt smelteøsa/smelteøseren på kokeplaten/kogepladen og smelt metalltet. Kontroller temperaturen med hjelp/hjælp av/af en bruk tannpirker som dyppes i metalltet noen/nogle sekunder. Om en tynn røykstripe avgis, har metalltet rett støpetemperatur. Kraftig røykstripe betyr/betyder for varmt metall som kan forårsake/årsage dårlig støping/støbning og skade formen.

5. Hell/hæld metalltet raskt/hurtigt opp til toppen. Slå försiktig på formen så den fylles/fyldes helt. La/lad stivne ca 1 minut.

6. Ta ut/ud figuren. Pass fingrene! Bøy/bøj formen om så/det er nødvendig. Kontroller hvordan figuren skal se ut og klipp så av/af støpekanalene med ei/en avbitartang. Rett ut bøyde/bøjede deler og fil eller skjær bort overflødig metall. Overflødig metall smeltes igjen/igen og brukes/bruges ved neste/næste støping/støbning.

7. Fest/fæst en eller flere figurer på ei/en huntonitplate med festeputer eller hobbylim så figuren står støtt/stadig under malingen. Mal figuren med f.eks. hobby maling. Bruk/brug våre/vores tynnest/syndeste syntetpensler/syntetiske pensler for best/bedste resultat. Forsök å/at bare bruk/bruge penselspissen/pensespidsen. Begynn/begynd med större flater/flader som skal males med lys farge/maling f.eks. hvite bokser, hester, ansikt/ansigte og lignende. Fortsett/fortsæt med mörkere nyanser/huancer och avslutt/afslut med detaljer som knapper och bart. La/lad hvert lag tørke/tørre før du maler neste/næste.



Tinanvalanta

1. Käytä puuvillatuppoa ja tuputa muotin sisusta talkilla.

2. Kopauta muotin puolikkaita yhteen jotta saat pois ylimääräisen talkin.

3. Laita muotti kiinni ja aseta kovalevyn palaset muotin molemmin puolle, karkeampi pinta muottia vasten. Aseta puristin keskelle, katso kuvaa. Suurissa tai pitkissä muoteissa käytetään kahta puristinta, yksi kumpaankin pähän.

4. Aseta kauha keittolevylle ja sulata metalli. Tarkista metallin lämpötila käytetyllä tulitikulla joka kastetaan metalliin muutamaksi sekuntiksi. Jos tikusta lähtee ohut savujuova, on metalli sopivaa valamiseen. Paksu savuvana on merkinä liian kuumasta metallista joka valettaessa voi aiheuttaa huonon valutuloksen ja muotin vahingoittumisen.

5. Kaada ripeästi muotti aivan täyneen metallia. Napauta varovasti muottia etä se täytyy joka käytävästä. Anna jähmettyä noin 1 min.

6. Ota esine ulos (varo sormiasi). Väännä muottia jos se on välittämätöntä. Tarkista miltä esineen pitäisi näyttää ja leikkaa ylimääräiset valut pois sivuleikkureilla. Suorista taipuneet osat ja viilia tai leikkaa pois ylimääräiset osat. Ylimääräinen metalli sulatetaan uudestaan ja käytetään seuraavalla kerralla.

7. Kiinnitä yksi tai useampi esineitä kovalevyn palaselle tarratynnyillä tai askarteluliuimalla etä kuviot olisivat tukevasti alustallaan maalausen aikana. Maalaamalla esineet esim. meidän Askarteluväri. Käytä sivellintä numero 00. Yritä käyttää ainoastaan siveltilmen kärkeä. Aloita maalaamalla ensin isommat vaaleat pinnat, esim. valkoiset housut, hevoset, kasvot jne. Jatka maalaamista tummemilla sävyillä ja lopeta maalaamalla yksityiskohdat kuten napit, viikset jne. Anna jokaisen värikerroksen kuivaa ennen kuin maalaat seuraavan.

Slöjd-Detaljer®

Axvallagatan 10 Box 373 532 24 Skara Kundtjänst 0511-26767 Fax 0511-18620

www.slojd-detaljer.se

Slöjd-Detaljer Slöjd-Detaljer Slöjd-Detaljer®

Box 557 2200 Köbenhavn N
Kundeservice 33 16 14 90 Fax 33 16 14 60
www.slojd-detaljer.dk

Telefon 32 85 63 93 Faks 32 85 64 94
www.sloyd-detaljer.no

PI 2470 00002 Helsinki

Asiakaspalv. 09-3487 0606 Faksi 09-3487 0607
www.slojd-detaljer.fi

B033