



Kristallmassa är en ljusmassa speciellt framtagen för att ge ett hårt kristallliknande ljus. Ljusen får vackra spindelnätliknande väggar när det brinner. Ljusvekar 2 x 0,5 meter, fin och medel medföljer. 800 g.



Gjut ljusen i gjutform av plast eller i glas.  
**Gjutform i plast:** Spraya två tunna lager med släppspray inuti gjutformen och låt torka till. Värm formen till cirka 40-50 grader innan massan fylls på.  
**Glasform:** Glaset ska ha kraftig godstjocklek, ingen hals och ej mindre diameter än 50 mm. Värm glaset till cirka 40-50 grader innan massan fylls på.



Montera veke och håll upp den med en nål. Använd endast veke som är avsedd för kristallmassa. Smält kristallmassa och eventuellt färgpigment i ett vattenbad **utan att röra i massan**. Fyll gjutformen/glaset och låt stelna.

Tips! Lägg gjutformen med den stelnade massan i frysen några timmar om det inte släpper lätt ur formen.



# Slöjd-Detaljer®

Axvallagatan 10 Box 373 532 24 Skara Kundtjänst 0511-26767

[www.slojd-detaljer.se](http://www.slojd-detaljer.se)

